



Łława, dnia 30 sierpnia 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁŁAWIE

Małgorzata Kalitowska

- do publicznej wiadomości -

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łławie, na podstawie § 2a ust. 1 oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn.zm.) informuje, że posiada n/w zużyty składnik majątku ruchomego, który może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

Nazwa składnika: Samochód osobowy Opel Combo Van

Rok zakupu: 2009

Nr inwentarzowy: 7/74-741 01/2009

Wartość początkowa: 53.680,00

Wartość rynkowa pojazdu w stanie uszkodzonym (wg ubezpieczyciela): 4.900,00

Ilość: 1

Przebieg: 98 757

Ważność polisy: 29.12.2023 r.

Stopień zużycia: Całkowita utrata wartości użytkowej. Koszt napraw przewyższa wartość samochodu. Wypadek komunikacyjny - szkoda całkowita. Zakres uszkodzeń dostępny w jednostce.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego należy złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:

- 1) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych
- 2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy

- 3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym
- 4) uzasadnienie.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie zastrzega, że koszt odbioru zużytego składnika rzeczowego pokrywa wnioskująca jednostka sektora finansów publicznych lub państwowa osoba prawna, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o nieodpłatne przekazanie, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu wniosku.

Nieodpłatne przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

- 1) oznaczenie stron
- 2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składniki rzeczowe majątku ruchomego
- 3) wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, a także wartości tych składników
- 4) niezbędne informacje o składnikach rzeczowych majątku ruchomego
- 5) okres, w którym składniki rzeczowe majątku ruchomego będą używane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub państwową osobę prawną, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych
- 6) miejsce i termin odbioru składników rzeczowych majątku ruchomego
- 7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

Wnioski będą przyjmowane osobiście lub za pośrednictwem poczty do **06 września 2023 r.**

W/w zużyty składnik majątku ruchomego można obejrzeć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie po wcześniejszym ustaleniu terminu lub po złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji fotograficznej.

Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Klinicka (tel. 89 642 76 62)

POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII
w Iławie
Malgorzata Kalitowska
lek. wet. Malgorzata Kalitowska

Knipp / K. pr.



Nadano w PP Szczecin Z101 w dniu 19.05.2023 r.

1317942153



POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAWIE
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 11

14-200 IŁAWA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Iławie

Wpłynęło do 24 MAJ 2023

L. dz. 1828123

Warszawa, 18.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

09.05.2023 otrzymaliśmy Państwa wystąpienie do sprawy PL2023033081380. Najważniejsze informacje w sprawie:

DATA ZDARZENIA: 27.03.2023
NUMER SZKODY: PL2023033081380
POSZKODOWANY: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAWIE
DANE POJAZDU: OPEL COMBO 1.3 CDTI 124CCM - 75KM 1.7T. 06-11, NIL04063
NAZWA UBEZPIECZENIA: PZU Auto Autocasco

Informujemy, że po dokonaniu analizy sprawy w załączeniu przesyłamy skorygowane rozliczenie szkody całkowitej.

Upzejmie informujemy, że rozliczenie szkody nastąpiło zgodnie § 18 OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/133/2022 z dnia 17 maja 2022 r.



Informacje o klauzulach znajdują Państwo na końcu listu.

Z wyrazami szacunku

PRZEMYSŁAW WLEKLIK

Ekspert ds. Obsługi Szkód - Główny Specjalista



Zagadnienia prawne

Informujemy o możliwości:

- wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego w celu dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych przez PZU SA. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia na drogę sądową jako „pozwanego” należy wskazać: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa;
- wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, w przypadku nieuwzględnienia przez PZU SA roszczeń wynikających z reklamacji – w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348).

Jednocześnie informujemy, iż podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów

konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

801 102 102 pzu.pl

m: kontakt@pzu.pl, f: 22 4 102 102

adres korespondencyjny: ul. POSTĘPU 18A,
02-676 WARSZAWA



POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W
IŁAWIE
ul. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 11
14-200 IŁAWA

POZNAŃ, dnia 2023-05-18

Numer szkody: PL2023033081380 / prwleklik z dnia 2023-03-27

Poszkodowany: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAWIE

Nazwa ubezpieczenia: ubezpieczenie autocasco

Opiekun Klienta: PRZEMYSŁAW WLEKLIK, e-mail: prwleklik@pzu.pl

Szanowni Państwo,

Informuję, że przewidywane koszty naprawy pojazdu marki OPEL o nr rej. NIL04063 przekraczają 70% jego wartości rynkowej. W związku z tym jest to szkoda całkowita.

Odszkodowanie ustaliliśmy w oparciu o systemy eksperckie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu przed wypadkiem, pomniejszonej o jego wartość po wypadku tj.:

wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym (Netto) - 9600.00 PLN

wartość pojazdu w stanie uszkodzonym (Netto) - 4000.00 PLN

wysokość odszkodowania (Netto) - 5600.00 PLN
(słownie: pięć tys. sześćset zł.)

Wyżej ustalona kwota odszkodowania zostanie wypłacona po ustaleniu odpowiedzialności.

W przypadku pytań proszę o kontakt z infolinią PZU pod numerem 801 102 102*.

Z poważaniem

PRZEMYSŁAW WLEKLIK

Organizowaliśmy dla Ciebie holowanie, auto zastępcze lub inną usługę Assistance?

Masz w planach zakup pojazdu używanego?

Jeżeli tak, to przypominamy, że w ramach swojego ubezpieczenia, możesz bezpłatnie skorzystać ze sprawdzenia jego stanu technicznego.

Aby poznać szczegóły, zadzwoń pod numer 801 102 102 (wew. 1 i 1)*

* Koszt połączenia równy cenie jednego impulsu rozmowy lokalnej lub według stawek operatora.

Numer dokumentu: NGE412OSB001



CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

WYLICZENIE SZKODY Nr: PL2023033081380

**POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAW
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 11/
14-200 IŁAWA**

DANE POJAZDU

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	NIL04063
Model	Combo 1.3 CDTI 1248ccm - 75KM 1.7t. 06-11	Nr nadwozia	W0L0XCF25A4073386
Typ	Combo 1.3 CDTI Business Edition		
Kod EC	0088634	Pierwsze dopuszcz.	2009-12-30
Nadwozie	Furgon	Rok produkcji	2009
Grupa zbywalności	3	Przebieg	93312
Wiek pojazdu		Lakier	

Wartość rynkowa pojazdu 11 800 zł
Suma ubezpieczenia 0 zł

Bazowa wycena wartości głównych zespołów pojazdu (bez ich demontażu) z uwzględnieniem zużycia i uszkodzeń:

Zespół pojazdu	Wartość zespołu	Stopień zniszczenia	Wartość pozostałości
Nadwozie/kabina z wyposażeniem	5 546 zł	15,28%	4 699 zł
Silnik z wyposażeniem	2 596 zł	0,00%	2 596 zł
Skrzynia biegów - układ przeniesienia napędu	1 298 zł	0,00%	1 298 zł
Zawieszenie - Rama	1 652 zł	0,00%	1 652 zł
Układ kierowniczy i hamulcowy	708 zł	0,00%	708 zł

Stopień zniszczenia pojazdu: 0,07 **Razem:** 10 953 zł

Obniżenie wartości zespołów nieuszkodzonych z tytułu stopnia zniszczenia pojazdu: 9 858 zł
Wsp = 0,90

Obniżenie wartości zespołów nieuszkodzonych z tytułu zbywalności i wieku: 4 436 zł
Wsp = 0,45

Obniżenie wartości zespołów nieuszkodzonych z tytułu współczynnika eksperckiego: 4 880 zł
Wsp = 1,10

Uzasadnienie: Sytuacja podaży - popyt na rynku poj. uszkodzonych

Proponowana wartość rynkowa pozostałości zbywalnych w stanie kompletnym: 4 900 zł

PROPONOWANA WARTOŚĆ SZKODY: 6 900 zł

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

WYLICZENIE SZKODY Nr: PL2023033081380

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAW
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 11/
14-200 IŁAWA

DANE POJAZDU

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	NIL04063
Model	Combo 1.3 CDTI 1248ccm - 75KM 1.7t. 06-11	Nr nadwozia	W0L0XCF25A4073386
Typ	Combo 1.3 CDTI Business Edition		
Kod EC	0088634	Pierwsze dopuszcz.	2009-12-30
Nadwozie	Furgon	Rok produkcji	2009
Grupa zbywalności	3	Przebieg	93312
Wiek pojazdu		Lakier	

Naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Odszkodowanie zostanie wypłacone po ustaleniu odpowiedzialności za przedmiotową szkodę przez ubezpieczyciela.

Wartość rynkowa pojazdu: 11 800 zł

Wartość rynkowa pozostałości zbywalnych w stanie kompletnym: 4 900 zł

WARTOŚĆ SZKODY: 6 900 zł

(Wartość rynkowa pojazdu pomniejszona o wartość pozostałości)



CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

WYLICZENIE - KARTA KONTROLNA SZKODY Nr: PL2023033081380

DANE POJAZDU

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	NIL04063
Model	Combo 1.3 CDTI 1248ccm - 75KM 1.7t. 06-11	Nr nadwozia	W0L0XCF25A4073386
Typ	Combo 1.3 CDTI Business Edition		
Kod EC	0088634	Pierwsze dopuszcz.	2009-12-30
Nadwozie	Furgon	Rok produkcji	2009
Grupa zbywalności	3	Przebieg	93312
		Lakier	

Wartość rynkowa pojazdu 11 800 zł
Suma ubezpieczenia 0 zł

Wartość naprawy pojazdu: 3 404,00 zł

Zestawienie pozycji z kalkulacji kosztów naprawy

Nazwa części	Rodzaj operacji	Miejsce
Pokrywa przednia	WY - wymiana	
Nadkole wewn.	WY - wymiana	R
Nadkole wewn.	WY - wymiana	L
Wspornik reflektora	WY - wymiana	R
Wspornik reflektora	WY - wymiana	L
Błacha zamka (zawiasu)	WY - wymiana	
Reflektor z kierunkowskazem	WY - wymiana	L
Krata wlotu powietrza	WY - wymiana	
Okładzina zderzaka przedniego	WY - wymiana	
Błotnik przedni	WY - wymiana	R
Błotnik przedni	WY - wymiana	L
Reflektor z kierunkowskazem	WY - wymiana	R

Nazwa części	Rodzaj operacji	Miejsce
Wnęka koła	NA - naprawa	R

Nazwa części	Rodzaj operacji	Miejsce
Błotnik przedni kompletny	L - lakierowanie	R
Pokrywa przednia	L - lakierowanie	
Nadkole bez ściany czołowej	L - lakierowanie	R
Błotnik przedni kompletny	L - lakierowanie	L
Pas przedni, kpl. część górna wewnętrzna	L - lakierowanie	
Pas przedni, wewnętrzny, część boczna	L - lakierowanie	L
Pas przedni, wewnętrzny, część boczna	L - lakierowanie	R

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

Numer wyceny 30888
 Data wyceny 2023-05-10
 Wycena na dzień 24.04.2023
 Numer licencji / użytkownik 46212 / Pacholek Adam

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy PL2023033081380
 Data szkody 2023-03-27
 Firma ubezpieczeniowa / numer polisy /

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAWA
 Adres 14-200 IŁAWA
 JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 11
 Telefon prywatny / służbowy / komórkowy / / +48896490593
 e-mail

DANE POJAZDU - kod EC 0088634 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN NIL04063 / W0L0XCF25A4073386
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 2009-12-30 / 160
 Rok produkcji 2009
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 93 312 / Odczytany
 Lakier ---
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Combo 1.3 CDTI 1248ccm - 75KM 1.7t. 06-11
 Typ Combo 1.3 CDTI Business Edition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 4 / 2
 Okres dostępności 2010-07-01 - 2011-12-31
 Pojemność silnika (ccm) 1248
 Moc kW / KM 55 / 75
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 5
 Dopuszczalna masa całkowita 1 710
 Masa własna / ładowność 1 190 / 520
 Rozstaw osi 1 / 2 2 716 /

WYCENA POJAZDU**Sprzedaż**

Notowanie Eurotax (baza danych 2023.04) PLN 11 794 *
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN 40

Wartość pojazdu (brutto) PLN 11 800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kierowcy i pasażera
- Drzwi przesuwne z prawej strony, przeszklone
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem
- Filtr przeciwpyłkowy
- Immobilizer
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kłapa tylna przeszklona
- Klimatyzacja
- Lakier uni
- Listwy boczne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Osłona przestrzeni bagażowej
- Pełnowymiarowe kołpaki kół
- Podłoga wyłożona wykładziną gumową
- Popielniczka + zapalniczka
- Przygotow.do montażu bagażnika dachowego
- Radio CD
- Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby boczne tylne uchylane
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wykończenie wnętrza elem. chromowanymi
- Zamek centralny
- Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Sprzedaż

● Drzwi tylne podwójne (V)	PLN	20
● Radio EHU 2 CD/MP3 6 głośników (V)	PLN	20
SUMA	PLN	40

DEFINICJE KOREKT

Korekta ze względu na wyposażenie dodatkowe pojazdu

Korekta stosowana jest w przypadku różnicy w elementach wyposażenia pojazdu wycenianego w stosunku do seryjnego wyposażenia pojazdu bazowego.

Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej elementy wyposażenia dodatkowego, co daje korektę wartości w wysokości (+) 40 PLN.

Dodatkowa informacja do wyceny

Wycena wartości pojazdu oparta jest o tzw. wartość pojazdu bazowego. Notowania publikowane w produktach Eurotax są ustalane dla pojazdów spełniających warunki pojazdu bazowego tj. posiadającego wyposażenie standardowe, datę I rejestracji w miesiącu maju roku produkcji, będących w dobrym stanie technicznym i mających standardowy przebieg. Ponieważ w rzeczywistości pojazdy różnią się od pojazdu bazowego, przy wykonywaniu wyceny wartości stosowane są korekty mające za zadanie uwzględnić różnice pomiędzy pojazdem rzeczywistym a bazowym.

Przebieg standardowy (normatywny) pojazdu jest to przeciętny całkowity przebieg pojazdu, który określany jest dla przyjętego okresu użytkowania na podstawie badań grup pojazdów o zbliżonym rodzaju, klasie, przeznaczeniu i pojemności silnika.

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

KOSZTORYS nr 30888

wykonał(a): Adam Pacholek, dnia 2023-04-24

do szkody nr: **PL2023033081380 z dnia 2023-03-27**

nr licencji: 46212, wersja danych: 4.2023 wydrukowano dnia: 2023-05-10

**POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W IŁAW
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 11/
14-200 IŁAWA**

DANE POJAZDU

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	NIL04063
Model	Combo 1.3 CDTI 1248ccm - 75KM 1.7t. 06-11	Nr nadwozia	W0L0XCF25A4073386
Typ	Combo 1.3 CDTI Business Edition		
Kod EC	0088634	Data 1. rejestracji	2009-12-30
		Rok produkcji	2009
Przeгляд ostatni		Przebieg	93312
Przeгляд następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier			

POZYCJE KOSZTORYSU - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka przedniego		WY	1,20/0,30	1 228,90
Zaślepka haka holowniczego	R			
Kratka wlotu powietrza				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Kratka wlotu powietrza		WY	0,80/0,00	113,72
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Reflektor z kierunkowskazem	L	WY	1,00/0,00	680,13
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Reflektor z kierunkowskazem	R	WY	1,00/0,00	680,13
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Błotnik przedni	L	WY	1,30/0,90	397,65
Obudowa kierunk. bocznego	L			
Mocowanie żarówki kierunkow.bocznego	L			
Listwa ochronna rantu błotnika	L			
Nadkole wewn.	L			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik przedni	R	WY	1,30/0,90	397,65
Obudowa kierunk. bocznego	R			
Mocowanie żarówki kierunkow.bocznego	R			
Listwa ochronna rantu błotnika	R			
Nadkole wewn.	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Nadkole wewn.	L	WY	0,40/0,00	198,95
Uwagi (materiał): Element z plastiku				



Nadkole wewn.	R	WY	0,40/0,00	189,40
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Pokrywa przednia		WY	1,20/0,70	2 383,09
Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej				
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Blacha zamka (zawiasu)		WY	0,40/0,00	360,69
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Wspornik reflektora	L	WY	2,80	330,71
Okładzina zderzaka przedniego				
Tłumik zderzaka boczny				
Reflektor z kierunkowskazem				
Pokrywa przednia				
Blacha zamka (zawiasu)				
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Wspornik reflektora	R	WY	2,80/0,40	330,71
Reflektor z kierunkowskazem				
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Wnęka koła	R	NA	2,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
			Łącznie	7 291,73

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Pas przedni, kpl. część górna wewnętrzna		200	II	0,40	48,30
Pas przedni, wewnętrzny, część boczna	L	200	II	0,40	32,08
Pas przedni, wewnętrzny, część boczna	R	200	II	0,40	32,08
Błotnik przedni kompletny	L	200	I	0,90	262,37
Błotnik przedni kompletny	R	200	I	0,90	262,37
Pokrywa przednia		200	I	2,10	1 057,95
Nadkole bez ściany czołowej	R	200	II	0,50	152,66
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,30	191,83
				Łącznie	2 039,66

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			7 291,73
Materiał lakierniczy	115%		2 039,66
Blacharz	8,00	150,00	1 200,00
Lakiernik	7,90	150,00	1 185,00
Wartość łącznie (netto)			11 716,39
VAT (Materiał) 23%			2 146,22

Kwota słownie: czternaście tysięcy czterysta jednaście zł, groszy 16/100

Zestawienie części zamiennych

Nr kat	Opis części	Dostawca	Kwota
09184988	O Okładzina zderzaka przedniego <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	1 228,90
09184990	O Krata wlotu powietrza <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	113,72
93173253	O Reflektor z kierunkowskazem <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	680,13
93173254	O Reflektor z kierunkowskazem <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	680,13
09196448	O Błotnik przedni <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	397,65
09196449	O Błotnik przedni <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	397,65
13109022	O Nadkole wewn. <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	198,95
13109023	O Nadkole wewn. <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	189,40
09196450	O Pokrywa przednia <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	2 383,09
13249037	O Blacha zamka (zawiasu) <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	360,69
09196477	O Wspornik reflektora <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	330,71
09196478	O Wspornik reflektora <i>Producent: OPEL</i>	OPEL	330,71

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- ABS
- Deadlock
- Poduszka powietrzna
- z odtwarzaczem CD
- Akumulator 60 Ah
- Drzwi suwane prawe
- Szyba tylna z wycieraczką

Dodatkowe objaśnienia

100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 4.2023, baza użyta do przeliczenia 4.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl



Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- średniej stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU dla miejsca zamieszkania użytkownika pojazdu;*
- cen materiałów lakierniczych z zastosowaniem współczynnika odchylenia wynikającego z uśrednienia kosztów tych materiałów, występujących na polskim rynku (bez narzutów stosowanych przez zakłady naprawcze);*
- cen części zamiennych zawartych w systemach eksperckich*

Przyjęcie powyższej formy rozliczenia szkody zwalnia Państwa z konieczności dokumentowania poniesionych kosztów naprawy oraz jest najszybszą i najwygodniejszą formą rozliczenia szkody.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Infolinią PZU SA pod nr telefonu 801 102 102 lub z Opiekunem Klienta.

Koszty naprawy, określone niniejszą kalkulacją nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania, a jedynie do określenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej. W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustalana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości, z uwzględnieniem warunków umowy AC.

Sporządzenie niniejszego ustalenia wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszona szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Notatka